

Правила ухода за ламинированными столешницами

Чтобы столешница на вашей кухне прослужила вам долгие годы, придерживайтесь простых правил:

Не следует ставить на поверхность столешницы горячие сковороды или кастрюли: во избежание повреждений всегда пользуйтесь специальными подставками под горячее.

Не рекомендуется резать продукты непосредственно на столешнице, это может привести к царапинам. Используйте разделочную доску.

Следует немедленно удалять влагу на стыковых швах (например, стоячую воду или влажную губку).

При чистке столешницы не рекомендуется применять средства, в составе которых есть сильнодействующие кислоты и сильноокислые соли. Не следует применять, также, средства, содержащие абразивные вещества, которые царапают поверхность.

При чистке столешницы используйте бумажные полотенца (для легких загрязнений), мягкую ткань или губку. Не рекомендуется применять жесткие губки с металлическими волокнами, это может привести к повреждению поверхности.

В уходе за столешницей не следует применять средства для полировки мебели, жиро- и воскодержущие чистящие средства, которые забивают рельеф поверхности и образуют пленку, способствующую накоплению загрязнений.

Стандартные загрязнения удаляются теплой водой и губкой или щеткой с применением универсальных средств без абразивных компонентов. В случаях сильного загрязнения разрешается оставлять чистящее средство на поверхности столешницы на некоторое время для воздействия. Чистящее средство затем смывается теплой водой, а столешница насухо вытирается.

Застарелые пятна со столешницы удаляются с помощью моющего средства или кашицы из чистящего средства и воды (рекомендуется оставить на ночь для размокания). Можно использовать жидкий очиститель с полированным мелом (Внимание! Эти способы не подходят для ламинированной столешницы с глянцевой поверхностью).

Жир, масло, воск и т.д. удаляются органическими растворителями.

После чистки органическими растворителями, применения холодной воды, использованных салфеток или замши для стекол, на столешнице могут возникнуть затемнения и разводы. Во избежание этого после чистки поверхность необходимо сполоснуть теплой водой и вытереть насухо.